


WK090_91



DISCO IN POLISTIRENTE



Materiale: Polistirene


Impiego:

Dischi in polistirene per la copertura di fori di lavoro in polistirolo e protezione dispositivo di fissaggio materiale di isolamento termico in montaggio immerso in modo da ridurre al minimo lo spot conducibilità termica del dispositivo di fissaggio. Questo elimina le macchie che appaiono sul muro con materiale termoisolante fissato a causa della condensazione del vapore acqueo.

Vantaggi:

- rende più facile e veloce la preparazione della superficie per la finitura della facciata
- consente l'uso di elementi di fissaggio più corti di 20 mm rispetto all'installazione di chiusura senza disco di polistirene (cosiddetto montaggio superficiale)
- elimina i ponti termici

Esempio di montaggio immerso del dispositivo di fissaggio WF100-109 la fresa WK-093



Dati Tecnici

Codice articolo BILDEX	Um	WK091 /WK090
Diametro	mm	67
Spessore	mm	17
Conduttività termica	[W/m*K]	≤ 0,040 / 0,032
Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce	[kPa]	≥100
Resistenza alla flessione	[kPa]	≥ 100 / 115
Piattezza	mm	≤5
Stabilità dimensionale in condizioni di temperatura e umidità normali costanti	%	±0,2
Stabilità dimensionale in determinate condizioni di temperatura e umidità	%	≤2/1
Classe reazione al fuoco		E
Numero pezzi per confezione	pz	100

Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

I dati qui riportati possono differire da quelli impressi sugli imballi o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura
- errori di stampa